

진주우방아이유셀 신축공사 공기질 측정결과 보고

| | | | | |
|-------------|------------------|--|------------------|-----------------|
| 시 공 자 | ① 상 호 (사업장명칭) | 진주우방아이유셀 | ② 성 명(대 표 자) | 박 정 배 |
| | ③ 주 소 | 경남 진주시 정촌면 예하리 1296번지 (대표전화: 055-755-7711) | | |
| | ④ 공동주택 현황 | 공급세대 (㎡) | 세대별 규모 | |
| | | 430 세대 | 84 ㎡ A 310 세대 | 84 ㎡ B 40 세대 |
| | | | 84 ㎡ C 80 세대 | |
| 측 정 자 | ⑤ 상 호 | ㈜중앙환경기술 | ⑥ 등록번호 | 514-81-04197 |
| | ⑦ 주 소 | 경북 경산시 대학로13길 82번지 (대표전화 :053-814-5576) | | |

⑧ 공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| 항 목 | 측 정 일 시 (시간) | 측 정 지 점 (동-호수) | 거실 방향 | 폼알데하이드 | 벤젠 | 톨루엔 | 에틸벤젠 | 자일렌 | 스틸렌 |
|------|------------------------------|----------------------|----------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 권고기준 | - | - | - | 210 이하 | 30 이하 | 1,000 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 |
| 1지점 | 2017.11.09. (13:14~14:14) | 거실중앙 (101-305) | 남서향 | 30.4 | 6.3 | 419.5 | 40.3 | 122.6 | 18.7 |
| 2지점 | 2017.11.09. (14:23~15:23) | 거실중앙 (102-802) | 남서향 | 32.1 | 4.6 | 718.8 | 37.5 | 104.7 | 11.5 |
| 3지점 | 2017.11.09. (15:30~16:30) | 거실중앙 (103-1901) | 남서향 | 30.6 | 4.9 | 498.3 | 32.1 | 81.4 | 5.4 |
| 4지점 | 2017.11.09. (13:16~14:16) | 거실중앙 (104-1902) | 남서향 | 46.2 | 4.6 | 371.7 | 42.0 | 100.5 | 16.8 |
| 5지점 | 2017.11.09. (15:25~16:25) | 거실중앙 (105-201) | 남동향 | 36.1 | 4.6 | 315.9 | 32.1 | 82.1 | 18.1 |
| 6지점 | 2017.11.09. (14:20~15:20) | 거실중앙 (105-803) | 남동향 | 30.6 | 2.1 | 441.9 | 32.1 | 87.5 | 11.7 |
| 평 균 | | | | 34.3 | 4.5 | 461.0 | 36.0 | 96.5 | 13.7 |

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 동법 시행규칙 제7조에 따른 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2017년 12월 7일

제출자 진주우방아이유셀 현장대리인 (서명 또는 인)



경상남도 진주시장 귀하

※ 구비서류 : 행정기관 보고시 측정결과서 원본 1부